

5. 석면조사 결과

5.30.1 물량 산출 결과

- 석면함유물질 물량 산출 결과는 조사대상 건축물 [30.주암마사(311~312동)]에 대하여 층별로 구분하여 면적을 산출하고, 각 층별 산출 결과를 합하여 총 석면함유물질 면적을 산출함.

[표21] 물량산출 결과표 30.주암마사(311~312동)

구 분	석면함유물질 면적(m ²)		
	천장텍스	방라이트	기타
311 동~312 동	-	1051.2	1051.2
합 계	-	1051.2	1051.2
총 계	2102.4m ²		

5.30.2 석면지도

- 다음 쪽으로 -

- 주암마사 311동~312동 -

• 석면함유지점 범례



#시료번호
시료 건축자재
위치 (함유율)

석면함유시료

#시료번호
시료 건축
위치 자재

석면비함유시료


기관명: 한국 마사회
주암마사

축척: None

도면명: 석면실태조사

조사기관명: (주)오르비텍

조사일시: 2013.06.21



시료번호	시료채취위치	건축 자재	동일물질구역	면적(m ²)	석면종류	함유율(%)	위해성 평가점수	위해성 등급	관리방안
09,13	천장재	석고보드	-	-	불검출	-	-	-	
10,14	천장재	기타	311동,312동	1051.2m ²	트레몰라이트	3%	8	낮음	*손상을 일으킬 수 있는 요소를 평가하고 제거하는 조치가 필요하다.
12,16	천장재	범라이트	311동,312동	1051.2m ²	백석면	7%	8	낮음	*석면 함유 물질에 대한 유지/관리가 필요하다.
11,18	바닥재,천장재	비닐타일,기타	-	-	불검출	-	-	-	*물질의 상태를 주기적으로 점검하고 관리계획을 주기적으로 검토하고 갱신한다.
15	천장재	유리섬유	-	-	불검출	-	-	-	