

□ 별첨 1. 측정 결과 - 2019년 10월 10일

시료번호	측정 지점	시료채취 유량(L)	측정 결과(f/cc)	검출 석면
# 1	갈현동 46-1,2 부지경계-1	2432.040	0.0003	-
# 2	갈현동 46-1,2 부지경계-2	2443.320	0.0003	-
# 3	갈현동 46-1,2 부지경계-3	2450.040	0.0003	-
# 4	갈현동 46-1,2 부지경계-4	2417.040	0.0002	-
# 5	갈현동 46-1,2 위생설비입구	408.420	0.0008	-
# 6	갈현동 46-1,2 작업장주변	1227.540	0.0004	-
# 7	갈현동 46-1,2 폐기물반출구	407.400	0.0012	-
# 8	거주자주거지역-1 (갈현동 148-1 주변)	1223.940	0.0002	-
# 9	거주자주거지역-2 (갈현동 340 주변)	1214.580	0.0002	-
# 10	갈현동 139-2 폐기물보관지점-1	409.160	0.0004	-
# 11	갈현동 139-2 폐기물보관지점-2	409.760	0.0002	-
# 12	갈현동 138-4 폐기물보관지점-1	408.420	0.0006	-
# 13	갈현동 138-4 폐기물보관지점-2	407.400	0.0004	-
# 14	갈현동 46-1,2 폐기물보관지점-1	409.160	0.0004	-
# 15	갈현동 46-1,2 폐기물보관지점-2	409.760	0.0006	-
# 16	갈현동 20-4 폐기물보관지점-1	408.420	0.0002	-
# 17	갈현동 20-4 폐기물보관지점-2	407.400	0.0002	-
# 18	갈현동 19 폐기물보관지점-1	409.160	0.0008	-
# 19	갈현동 19 폐기물보관지점-2	409.760	0.0008	-
# 20	갈현동 461-1 폐기물보관지점-1	409.180	0.0002	-
# 21	갈현동 461-1 폐기물보관지점-2	407.980	0.0006	-
# 22	갈현동 352 부지경계-1	581.885	0.0004	-
# 23	갈현동 352 부지경계-2	570.108	0.0009	-
# 24	갈현동 352 부지경계-3	567.476	0.0009	-
# 25	갈현동 352 부지경계-4	553.905	0.0004	-
# 26	갈현동 352 위생설비입구	407.400	0.0008	-
# 27	갈현동 352 작업장주변	526.318	0.0005	-
# 28	갈현동 352 폐기물반출구	409.180	0.0008	-
# 29	갈현동 352 폐기물보관지점-1	409.760	0.0002	-
# 30	갈현동 352 폐기물보관지점-2	407.980	0.0006	-
# 31	문원동 554 부지경계-1	510.525	0.0005	-
# 32	문원동 554 부지경계-2	519.435	0.0005	-
# 33	문원동 554 부지경계-3	521.679	0.0009	-
# 34	문원동 554 부지경계-4	516.809	0.0005	-
# 35	문원동 554 위생설비입구	402.840	0.0008	-
# 36	문원동 554 작업장주변	509.025	0.0014	-
# 37	문원동 554 폐기물반출구	408.340	0.0012	-
# 38	문원동 554 폐기물보관지점-1	407.980	0.0004	-
# 39	문원동 554 폐기물보관지점-2	409.760	0.0006	-

(비고)

\*석면안전관리법 시행령 제38조(사업장 주변의 석면배출허용기준) → 0.01개/cm<sup>3</sup>(f/cc)

\*금일 작업지번 : 갈현동 46-1 / 갈현동 139-2 / 갈현동 138-4 / 갈현동 46-1 / 갈현동 20-4 / 갈현동 19 / 갈현동 461-1 / 갈현동 352 / 문원동 554

\*거주자 주거지역 측정지번 : 갈현동 148-1 주변 / 갈현동 340 주변


\*해당 지번 작업시간동안에만 측정을 실시하였다.

□ 별첨 2. 측정 지점 위치(도식도)

거주자 주거지역  
갈현동 340 주변

\* 범례

● 거주자주거지역





(비고)



□ 별첨 2. 측정 지점 위치(도식도)


거주자 주거지역  
갈현동 148-1 주변

* 범례	
	거주자주거지역




(비고)


□ 별첨 2. 측정 지점 위치(도식도)



□ 별첨 2. 측정 지점 위치(도식도)


갈현동 139-2  
지상1층 내부/외부

\* 범례  
 폐기물 보관지점




(비고)


□ 별첨 2. 측정 지점 위치(도식도)



□ 별첨 2. 측정 지점 위치(도식도)




□ 별첨 2. 측정 지점 위치(도식도)






□ 별첨 2. 측정 지점 위치(도식도)


갈현동 461-1 외부

* 범례	
	폐기물 보관지점



(비고)

□ 별첨 2. 측정 지점 위치(도식도)



□ 별첨 2. 측정 지점 위치(도식도)

