

석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
정 판 세	산업위생관리기사	19201011865H	측정자
김 태 우	화학공학과 졸업		분석자

2. 측정결과

	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류	
측정 결과	1	부지경계선	지역시료펌프 (KMS-5100 / 1ea)	10.0	3월 28일 9시 44분	0.001	기준미만	
	2	부지경계선	지역시료펌프 (KMS-5100 / 1ea)	10.0	3월 28일 9시 46분	0.002	기준미만	
	3	부지경계선	지역시료펌프 (KMS-5100 / 1ea)	10.0	3월 28일 9시 49분	0.002	기준미만	
	4	부지경계선	지역시료펌프 (KMS-5100 / 1ea)	10.0	3월 28일 9시 53분	0.001	기준미만	
	5	위생설비 입구	지역시료펌프 (KMS-5100 / 1ea)	10.0	3월 28일 10시 12분	0.002	기준미만	
	6	음압기 배출구	지역시료펌프 (KMS-5100 / 1ea)	10.0	3월 28일 10시 15분	0.003	기준미만	
	7	음압기 배출구	지역시료펌프 (KMS-5100 / 1ea)	10.0	3월 28일 10시 19분	0.003	기준미만	
	8	폐기물 반출구	지역시료펌프 (KMS-5100 / 1ea)	10.0	3월 28일 13시 47분	0.002	기준미만	
	9	폐기물 반출구	지역시료펌프 (KMS-5100 / 1ea)	10.0	3월 28일 14시 55분	0.004	기준미만	
	공시료 #1,#2					0.000		

3. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 9시 44분	측정 종료 시간 : 13시 44분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 9시 46분	측정 종료 시간 : 13시 46분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 9시 49분	측정 종료 시간 : 13시 49분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 9시 53분	측정 종료 시간 : 13시 53분	
위생설비 입구			
	측정 시작 시간 : 10시 12분	측정 종료 시간 : 10시 52분	

4. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
음압기 배출구			
	측정 시작 시간 : 10시 15분	측정 종료 시간 : 10시 55분	
음압기 배출구			
	측정 시작 시간 : 10시 19분	측정 종료 시간 : 10시 59분	
폐기물 반출구			
	측정 시작 시간 : 13시 47분	측정 종료 시간 : 14시 27분	
폐기물 반출구			상차
	측정 시작 시간 : 14시 55분	측정 종료 시간 : 15시 35분	