

비산농도 측정 결과서

의뢰기관 : 과천여자고등학교
 현장주소 : 경기도 과천시 희망길 36(중앙동, 과천여자고등학교)
 현장명 : 과천여자고등학교 석면해체제거공사

시료채취일 : 2020. 01. 24
 분석방법 : 위상차현미경법

측정 결과

| 순번 | 시료번호 | 측정위치 | 측정장비 | 유량 (L/min) | 측정결과 (개/cm³) | 검출석면의 종류 | 검출한계 |
|----|------|-----------------|---------|---------------|-----------------|-------------|--------|
| 1 | F-1 | 폐기물 보관지점(외부) | EQ15-38 | 10.358 | 불검출 | - | 0.0044 |
| 2 | F-2 | | EQ15-39 | 10.267 | 불검출 | - | 0.0044 |
| | | 이 | 하 | 여 | 백 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

※ 측정기준 : 0.01개/cm³ 이하
 측정결과는 소수점 셋째자리까지 표기하며, 검출한계 미만은 불검출로 표기.



환경컨설팅



(주)