

석면조사

석면조사 결과서

[사령부 간부식당 신축(신규/계속사업)]

2019. 03.

요 약 문

1. 석면함유자재 석면종류 및 함유량

시료번호 Sample NO.	시료명 Sample Name	석면함유 물질여부 (Y or N)	Type·%
#01	테니스장 1층 실2 천장재	N	석고
#02	테니스장 1층 창고2 천장재	Y	백석면, 8%
#03	전산실 1층 실1 천장재	Y	백석면, 3%
#04	전산실 1층 화장실 천장재	Y	백석면, 8%

2. 석면함유자재 면적

연 번	주 소 (설비명)	슬레이트 (m ²)	텍스 (m ²)	밤라이트 (m ²)	개스킷 (m ²)	계 (m ²)
1	경기도 과천시 갈현동 504-1번지 (테니스장)	-	-	24.48	-	24.48
2	경기도 과천시 갈현동 504-1번지 (전산실)	-	117.84	3.12	-	120.96
총 계		-	117.84	27.60	-	145.44

6. 석면함유자재(물질) 정보 요약

동명(설비명)	층(부분)	자재성상	석면검출 기능공간명	석면함유물질 양 (면적, 부피 또는 길이)
테니스장	1층	천장재(밤라이트)	창고2	24.48 m ²
	소 계			24.48 m ²
전산실	1층	천장재(텍스)	실1~4, 전실	117.84 m ²
	1층	천장재(밤라이트)	화장실	3.12 m ²
	소 계			120.96 m ²
텍스 합계				117.84 m ²
밤라이트 합계				27.60 m ²
총 합계				145.44 m ²

7. 석면조사 결과

7-1. 예비조사 결과

가. 수집/검토된 자료


자료명	내 용
-	군보안상 자료없음

나. 기타 특이사항

- 없음.

7-4. 건축물 석면지도

건축물 석면지도[석면배치도]



범례	
	비석면
	천장재
	벽재
	바닥재
	분무재 (분출재)
	내화 피복재
	배관재 (연결)
	배관재 (보온)
	기타물질
	칸막이
	비석면
	석면함유 시료
	석면비함유 시료



산업보건환경연구소(주)
INDUSTRIAL HEALTH & ENVIRONMENT INSTITUTE

조사일시 : 2019. 03. 26.
전산실
(경기도 과천시 갈현동 504-1번지)

건축물명 (소재지)

시령부 간부식당 신축(신규/계속사업)
국방시설본부

*시료번호 : #4 [천장재-밤라이트]
*석면의심물질 : 석면검출[백석면, 8%]
*위치 : 화장실 천장

*시료번호 : #3 [천장재-텍스]
*석면의심물질 : 석면검출[백석면, 3%]
*위치 : 실1 천장