

※ 별첨 1. 측정 결과

측정 일시	2015.04.24.(09:00 ~ 15:30)			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출 석면
	1	위생설비 입구	0.004	미만
	2	음압기 배출구	0.005	미만
	3	작업장 주변 실내	0.003	미만
	4	폐기물 반출구	0.004	미만
측정 일시	2015.04.25.(08:30 ~ 19:00)			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출 석면
	1	위생설비 입구 1	0.004	미만
	2	음압기 배출구 1	0.005	미만
	3	음압기 배출구 2	0.005	미만
	4	작업장 주변 실내 1	0.003	미만
	5	폐기물 반출구 1	0.004	미만
	6	위생설비 입구 2	0.004	미만
	7	음압기 배출구 3	0.005	미만
	8	음압기 배출구 4	0.005	미만
	9	작업장 주변 실내 2	0.004	미만
	10	폐기물 반출구 2	0.004	미만
측정 일시	2015.04.26.(00:00 ~ 05:00)			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출 석면
	1	위생설비 입구	0.004	미만
	2	음압기 배출구 1	0.005	미만
	3	음압기 배출구 2	0.005	미만
	4	작업장 주변 실내	0.003	미만
	5	폐기물 반출구	0.004	미만
측정 일시	2015.04.27.(20:00 ~ 22:10)			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출 석면
	1	폐기물 반출구 1	0.004	미만
	2	폐기물 반출구 2	0.004	미만

(주)아주 환경 연구소

