

[별첨 1] 비산정도 측정결과

시료번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정 일시	측정결과 (f/cc)	검출석면의 종류	검출 결과
청계-B-01	부지경계선	YNP-6025 /1ea	10.06	2/1	0.001	백석면	미만
청계-B-02	부지경계선	YNP-6025 /1ea	10.07	2/1	0.002	백석면	미만
청계-B-03	부지경계선	YNP-6025 /1ea	10.02	2/1	0.002	백석면	미만
청계-B-04	부지경계선	YNP-6025 /1ea	10.05	2/1	0.002	백석면	미만
청계-B-05	위생설비입구	YNP-6025 /1ea	10.06	2/1	0.003	백석면	미만
청계-B-06	작업장주변실내	YNP-6025 /1ea	10.04	2/1	0.0031	백석면	미만
청계-B-07	작업장주변실외	YNP-6025 /1ea	10.02	2/1	0.0037	백석면	미만
청계-B-08	음압기배출구	YNP-6025 /1ea	10.04	2/1	0.004	백석면	미만
청계-B-09	음압기배출구	YNP-6025 /1ea	10.07	2/1	0.003	백석면	미만
청계-B-10	음압기배출구	YNP-6025 /1ea	10.04	2/1	0.004	백석면	미만
청계-B-11	음압기배출구	YNP-6025 /1ea	10.06	2/1	0.004	백석면	미만
청계-B-12	음압기배출구	YNP-6025 /1ea	10.06	2/1	0.003	백석면	미만
청계-B-13	음압기배출구	YNP-6025 /1ea	10.08	2/1	0.004	백석면	미만

측정자 :                    / 분석자 :

(주) 한국석면조사

