

# 석면 조사 결과 보고서

[경기도 과천시 문원동 115-132]

[문원청계3길 6]



**금호석면환경컨설팅(주)**

석면 조사 분석 기관

## 6. 석면함유자재(물질) 정보 요약

동명 (설비명)	층 (부분)	자재성상	석면검출 가능공간명	석면함유물질 양 (면적, 부피 또는 길이)
문원동 115-132번지 주택	1층	지붕재 (슬레이트)	베란다 지붕	11.7㎡
	소 계			11.7㎡

## 7. 석면조사 결과

### 7-1. 예비조사 결과

#### 가. 수집/검토된 자료

자료명	내 용
건축물대장	위 치 - 경기도 과천시 문원동 115-132 (문원청계3길 6)
	주구조 -연와조, 세멘벽돌
	층 수 -지하1층~지상2층
	연면적 -114.15㎡

#### 나 기타 특이사항

-도시가스 배관은 도시가스 소유이며 도시가스 중단이 되지않아 조사대상에서 제외됨.

## 7-2. 조사대상 구조

### 가. 각 동(설비)의 층(부분)별 구성

동명 (설비명)	층 (부분)	구분된 공간 수	기능공간명(공간 수)	연면적 부피 또는 길이
문원동 115-132번지 주택	지하1층	8	방(4), 거실(1), 주방(2), 화장실(1)	20.5 m <sup>2</sup>
	1층	8	방(2), 거실(1), 주방(1), 화장실(1), 현관(1), 계단실(1), 베란다(1)	67.47 m <sup>2</sup>
	2층	5	방(3), 거실(1), 화장실(1)	26.18 m <sup>2</sup>
	소 계			114.15 m <sup>2</sup>

### 나. 동(설비) 배치도(구조도)



### 7-4. 건축물 석면지도

#슬레이트의 기울기와 겹치는 부위로 인하여 면적이 달라질 수 있습니다.

