

별첨 1. 석면 비산측정결과

- 측정장소 : 과천12단지연립주택재건축정비사업 내 건축물
- 측정기간 : 2018. 06. 15.
- 측정자 (분석자 포함)

성 명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비 고
송민한	대기환경기사	15202021922H	측정자
김효나	환경공학과 공학사	제2015-0016326호	분석자
권기철	산업위생관리기사	17202021512V	분석자

- 측정결과표
- 2018. 06. 15.

시료번호	측정지점	측정결과(f/cc)	측정결과
#EA01	부지경계선 01	0.001	기준미만
#EA02	부지경계선 02	0.001	기준미만
#EA03	부지경계선 03	0.001	기준미만
#EA04	부지경계선 04	0.001	기준미만
#EA05	거주자 주거지역 01	0.001	기준미만
#EA06	거주자 주거지역 02	0.001	기준미만
#EA07	음압기 01	0.002	기준미만
#EA08	음압기 02	0.002	기준미만
#EA09	음압기 03	0.001	기준미만
#EA10	위생설비 01	0.001	기준미만
#EA11	위생설비 02	0.001	기준미만
#EA12	위생설비 03	0.002	기준미만
#EA13	위생설비 04	0.001	기준미만
#EA14	위생설비 05	0.001	기준미만
#EA15	위생설비 06	0.002	기준미만
#EA16	위생설비 07	0.001	기준미만
#EA17	위생설비 08	0.002	기준미만
#EA18	위생설비 09	0.001	기준미만
#EA19	위생설비 10	0.001	기준미만
#EA20	위생설비 11	0.001	기준미만
#EA21	폐기물보관지점 01	0.002	기준미만
#EA22	폐기물보관지점 02	0.001	기준미만
#EA23	폐기물보관지점 03	0.001	기준미만
#EA24	폐기물보관지점 04	0.001	기준미만

- 측정 지점
- 2018. 06. 15.

