

# 비산농도 측정 결과서

의뢰기관 : 과천여자고등학교

시료채취일 : 2020. 01. 25

현장주소 : 경기도 과천시 희망길 36(중앙동, 과천여자고등학교)

분석방법 : 위상차현미경법

현장명 : 과천여자고등학교 석면해체제거공사

## 측정 결과

순번	시료번호	측정위치	측정장비	유량 (L/min)	측정결과 (개/cm <sup>3</sup> )	검출석면의 종류	검출한계
1	F-1	폐기물	EQ15-33	10.229	불검출	-	0.0044
2	F-2	보관지점(외부)	EQ15-35	10.311	불검출	-	0.0044
		이	하	여	백		

※ 측정기준 : 0.01개/cm<sup>3</sup> 이하  
 측정결과는 소수점 셋째자리까지 표기하며, 검출한계 미만은 불검출로 표기.



환경컨설팅 (주)

