

□ 별첨 1. 측정 결과 - 2019년 10월 07일



시료번호	측정 지점	시료채취 유량(L)	측정 결과(f/cc)	검출 석면
# 1	갈현동 139-2 위생설비입구	405.600	0.0004	-
# 2	갈현동 139-2 음압기배출구-1	406.360	0.0006	-
# 3	갈현동 139-2 음압기배출구-2	408.080	0.0004	-
# 4	갈현동 139-2 폐기물반출구	404.700	0.0002	-


(비고)

- *석면안전관리법 시행령 제38조(사업장 주변의 석면배출허용기준) → 0.01개/cm³(f/cc)
- *금일 작업지번 : 갈현동 139-2
- *금일 우천으로 인하여 부지경계, 폐기물보관지점, 거주자주거지역 미측정

□ 별첨 2. 측정 지점 위치(도식도)

갈현동 139-2
지상1층 내부/외부

* 범례	
	폐기물 반출구
	위생설비 입구
	음압기 배출구



(비고)