








### 3. 측정사진

| 측정 지점   | 비산측정 시작 사진  | 비산측정 종료 사진   | 비고 |
|---------|---|--|----|
| 부지경계선   |  <p>측정 시작 시간 : 10시 26분</p>   |  <p>측정 종료 시간 : 14시 26분</p>   |    |
| 부지경계선   |  <p>측정 시작 시간 : 10시 28분</p>   |  <p>측정 종료 시간 : 14시 28분</p>   |    |
| 부지경계선   |  <p>측정 시작 시간 : 10시 31분</p>  |  <p>측정 종료 시간 : 14시 31분</p>  |    |
| 부지경계선   |  <p>측정 시작 시간 : 10시 33분</p> |  <p>측정 종료 시간 : 14시 33분</p> |    |
| 위생설비 입구 |  <p>측정 시작 시간 : 11시 12분</p> |  <p>측정 종료 시간 : 11시 52분</p> |    |

4. 측정사진

| 측정 지점   | 비산측정 시작 사진   | 비산측정 종료 사진  | 비고 |
|---------|--|---|----|
| 음압기 배출구 |  <p>측정 시작 시간 : 11시 18분</p>  |  <p>측정 종료 시간 : 11시 58분</p>  |    |
| 음압기 배출구 |  <p>측정 시작 시간 : 11시 19분</p>  |  <p>측정 종료 시간 : 11시 59분</p>  |    |
| 폐기물 반출구 |  <p>측정 시작 시간 : 13시 57분</p> |  <p>측정 종료 시간 : 14시 37분</p> |    |